



IMAGEN 169

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.



IMAGEN 170

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.



IMAGEN 171

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.



IMAGEN 172

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a circular mark, located in the bottom right corner of the page.




IMAGEN 173

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.




IMAGEN 174

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.



IMAGEN 175

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.



IMAGEN 176

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.



IMAGEN 177

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.




IMAGEN 178

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.




IMAGEN 179

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.

[Handwritten signature]



IMAGEN 180

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.