



IMAGEN 55

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.

A blue ink signature or stamp, possibly indicating approval or certification. It consists of several overlapping, scribbled lines forming a roughly circular shape with some internal markings.




IMAGEN 56

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.




IMAGEN 57

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.




IMAGEN 58

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.




IMAGEN 59

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.



IMAGEN 60

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.




IMAGEN 61

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.




IMAGEN 62

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.




IMAGEN 63

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.




IMAGEN 64

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.



IMAGEN 65

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.




IMAGEN 66

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.




IMAGEN 67

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.




IMAGEN 68

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.



IMAGEN 69

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.



IMAGEN 70

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.



IMAGEN 71

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.



IMAGEN 72

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a circle with several diagonal lines crossing it.




IMAGEN 73

En esta imagen se muestra la grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.




IMAGEN 74

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a circle with several vertical lines through it, and some additional scribbles below.



IMAGEN 75

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.




IMAGEN 76

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.




IMAGEN 77

En esta imagen se muestra la **grieta provocada por el exceso de vibración del suelo del lugar** provocadas por la maquinaria que se encontraban trabajando en la obra justo al frente de la propiedad a una distancia horizontal de 60 metros.